

Каталог кабелей BRIO

 [Загрузить](#) Каталог кабелей в формате PDF

История версий

- **ВЕРСИЯ 27012022**
- В раздел 5 (BRIO ZOO) добавлен переходник CB-92 для подключения ФМ к внутреннему разъему USB POS-a SUNMI-T2-mini.
- ВЕРСИЯ 11022016 - 19072021
- Добавлен новый кабель CB-43 для подключения весов GR-15/30 к Com-порту компьютера
- Добавлены переходники CB-83, CB-87, CB-88, CB-89, CB-82, CB-84
- Увеличена длина кабеля CB-84 до 300mm
- Изменена группировка кабелей в каталоге.
- Добавлены новые кабели CB-86, CB-85, CB-77, CB-78, CB-722
- Удалены устаревшие кабели: CB-60, CB-72, CB-86, CB-77, CB-05, CB-12, CB-15, CB-16, CB-25, CB-35, CB-54, CB-69, CB-78, CB-712, CB-735, CB-737, CB-68
- Вместо кабеля CB-77 следует использовать кабель CB-53
- В раздел 5 (BRIO ZOO) добавлены кабели CB-90 и CB-91.
- Исправлена ошибка в переходнике CB-84. Разъем DB9-F заменен на DB9-M и контакт 1 (RJ45) теперь подключен к контакту 6 (DB9).
- Удалены устаревшие кабели: CB-60, CB-72, CB-86, CB-77, CB-05, CB-12, CB-15, CB-16, CB-25, CB-35, CB-54, CB-69, CB-78, CB-712, CB-735, CB-737, CB-68
- Сокращена номенклатура кабелей: CB23 = CB70 → CB62, CB-25 → CB-66.



- Порядок нумерации контактов в разъемах RJ-ппPmmC изменен (зеркально) на общепринятый.
- Изображение разъемов RJ-ппPmmC на электрических схемах изменено на более наглядное.

ВНИМАНИЕ!!! Фактическая раскладка кабелей не меняется, кабели остались теми же. Просто теперь номера контактов надо отсчитывать с другой стороны так, как это показано на новых изображениях. В старых схемах (Где изображения старые) это следует учитывать.